

Исследование: бетонная дорога прослужит много лет

Недавно компания Teede Tehnokeskus провела основательное исследование построенного в 1967 году шоссе Таллинн-Нарва с бетонным покрытием. Отчёт Teede Tehnokeskus и комментарии опытного дорожного инженера, эксперта по бетонным дорогам Арво Тинни, дают ценные советы по проектированию бетонных дорог в Эстонии в будущем.

КАЙРИ ОЯ
внештатный журналист
ehitaja@aripaev.ee

Целью исследования построенного из бетона отрезка Нарвского шоссе было тщательно проработать, протестировать, проанализировать и задокументировать старое бетонное покрытие и заархивировать полученную информацию. Исследование проводила компания Teede Tehnokeskus AS по инициативе Марека Труу, который составил отчёт "Выяснение и анализ свойств и русского отрезка старого бетонного шоссе №1, Таллинн-Нарва".

Инициатором составления исследования был живущий в Австралии эстонский дорожный инженер Арво Тинни. Он убеждал всех чиновников в целесообразности исследования, пока Айво Адамсон, бывший в тот момент руководителем Департамента шоссейных дорог, не посчитал его доводы убедительными. По предложению Тинни, Эстонский союз бетона отправил Департаменту шоссейных дорог просьбу о проведении исследования до того, как дорога будет разрушена, и её строительную структуру технически уже нельзя будет изучить.

Арво Тинни составил свои комментарии к результатам исследования. "Несколько лет назад я на-

чал говорить в кулуарах, что нужно провести техническую оценку бетонного отрезка старого шоссе Таллинн-Нарва, который вот-вот заменят на новое покрытие. Я уверял, что у нас есть очень ценный материал, опираясь на который мы в будущем сможем составлять новые оценки для создания бетонных дорог в Эстонии", - пишет Тинни в своём комментарии. - Хотя меня не просили комментировать, в документированном отчёте очень много ценной информации, которая опровергает некоторые комментарии наших соседей", - отметил Тинни.

Поэтому он посчитал единственно правильным записать свои наблюдения в части полученных результатов. "Цель моих комментариев - обратить внимание на кающихся бетонных дорог аспекты, указанные в отчёте Teede Tehnokeskus, и сравнить их как с установленными Департаментом шоссейных дорог требованиями к обслуживанию дорог, так и с действующими в Австралии требованиями, и используемыми сегодня технологиями строительства бетонных дорог", - объяснил опытный дорожный инженер.

В своём комментарии Тинни в числе прочего обратил внимание на проведенное в 2012 году Ramboll-Eesti исследование "Проектирование отвечающего эстон-



Сегодняшние выводы во многом опровергают советы, так сказать, финских экспертов. Отчёт Teede Tehnokeskus и мои комментарии дают важные инструкции, которые следует учитывать при проектировании бетонных дорог в Эстонии.

Арво Тинни
Фото: Райво Тийкмаа

ким условиям бетонного покрытия и анализ его рентабельности", которое довольно детально рассмотрело тематику бетонных дорог в условиях Эстонии. "Сегодняшние выводы во многом опровергают советы, так сказать, финских экспертов. Отчёт Teede Tehnokeskus и мои комментарии дают важные инструкции, которые следует учитывать при проектировании бетонных дорог в Эстонии", - отметил Тинни.

Он считает, что его комментарии должны побудить продолжить исследование в таких сферах, как объёмная усадка, температура гидратации бетона и подходящая прочность на сжатие.

Высокий уровень исследования

Тинни оценивает проведенное Teede Tehnokeskus исследование отрезка дороги, построенного из бетона 47 лет назад, как компетентное и объективное.

В качестве приведённых в исследовании недостатков специалист перечисляет, прежде всего, неправильную длину плиты, причём, меняющуюся, до 8 метров. Так же минусом является номинальная толщина плиты - 220 мм, слишком маленькая для используемой технологии. "Практически бесполезны и 20-миллиметровые углубления для усадочных швов. Усадочные швы должны составлять $\frac{1}{4}$ от толщины плиты (D/4 мм) или в данном случае 55 мм", - отметил Тинни.

Бетон не поддаётся влиянию времени

В качестве наиболее важных утверждений отчёта приводится то, что бетон очень долговечный материал. Существенным также посчитали то обстоятельство, что вода может попасть под дорожное покрытие только сквозь разрушившиеся швы. "Другими словами, если проводить современное обслуживание, вода не попадёт под дорожное покрытие", - прокомментировал Тинни.

Он добавил, что, например, соль и вода не проникли в бетон и не повредили его. Также отчёт подтверждает, что бетонное покрытие является стойким к кар-



В процессе тестирования измеряли толщину бетонной панели.

Фото: Марек Труу



- 1 - цементный бетон
- 2 - пропитанная битумом двухслойная бумага
- 3 - стабилизированный при помощи битума слой песка
- 4 - основа из известнякового щебня
- 5 - выравнивающий слой из щебня и мелкозернистого песка на земляном полотне
- 6 - земляное полотно из мелко-зернистого песка

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

На момент строительства прочность бетона на сжатие составляла 20 мПа. Теперь, 47 лет спустя, она составляет уже 60 мПа.

Заключение и технические комментарии к исследованию

АРВО ТИННИ,
AM, RFD
BE, FIEAust, AIArbA, CPEng
исполнительный директор Tinni Management Consulting,
почётный член Союза бетона Эстонии

Бетонное основание

В дизайне было предусмотрено:

- 22 см бетон
- 6 см смешанный с битумом песок крупной фракции
- 29 см щебня
- 57 см

Комментарий:

1. Кажется, что толщина 57 см является достаточной, поскольку повреждения морозом у бетона отсутствовали.

Длина плиты

Результаты исследования:

1. Неизвестно, почему длина дорожных плит была от 4 до 10,8 метров. Средняя длина была 7,7 м.
2. Ширина бетона была 7,5 м. На некоторых отсутствовали продольные швы. Где они были, они не были связаны надлежащим образом.

Комментарий:

1. Длину плиты, то есть, необходимые просветы продольных швов, рассчитать легко. Максимальная длина плиты образуется в момент затвердевания цемента, когда вода начинает менять цемент. Это образует т.н. heat of hydration, который в свою очередь разогревает бетон и образуется набухание. При охлаждении плиты скрапление не должно превышать 1 мм, чтобы не утратить взаимную фиксацию щебня в индуцированной щели. При смеси 35 мПа длина плиты 4,0...4,5 м.

2. Более длинные плиты трескаются в незапланированных местах.

Швы

Результаты исследования:

1. Ширина поперечных швов 10...30 мм.
2. Продольные швы, где они есть, 30...40 мм.
3. Некоторые плиты осели или поднялись до 10 мм над швами.
4. Некоторые плиты сместились до 7 мм по отношению к соседним плитам.
5. Глубина поперечных швов, про-

резанных, чтобы начать индуцирование швов, была всего 20 мм.

Комментарий:

1. Чтобы индуцировать трещины от сжатия плит, выпиленные отрезки должны быть D/4, или для плиты толщиной 55 мм и 220 мм.
2. Прорезка для индуцирования должна быть выполнена до того, как плита начнет скиматься.

3. Как правило, ширина прорезанных продольных швов всего 3 мм. Поскольку они не были связаны, время от времени они расходились.

4. Г-н Олев Райд, который работал на этом строительстве, сказал: "...швы прорезывались недостаточно быстро...". Это означает, что незапланированное растрескивание плит произошло уже раньше.

5. Неравномерная длина плит обусловлена неравномерной связью между бетоном и песком с битумом. Легко рассчитать, что сжатие плиты длиной 8 м может составлять до 5,5 мм. Поэтому более короткие плиты растрескиваются позднее, а ширина шва в длинной плите в то же время увеличивается.

Состояние и оценка швов

Результаты исследования:

1. Оригинальная запланированная ширина швов неизвестна.
2. Фотографии показывают "хорошие" и "плохие" швы и совершенно запущенные швы. (Ширина одного превышает 10 мм и шов полностью водопроницаем)

Комментарий:

1. Некоторые швы вообще не смелись. Это означает, что необходимое смешение происходило в другом месте.

2. Некоторые швы наполнены песком и щебнем без какой-либо гидроизоляции. Они не могут реагировать на расширение плиты.

Коэффициент сцепления

Результаты исследования:

1. Заявленный максимальный



Изученные отрезки

Детально были исследованы отрезки длиной по 160 см на дорогах в западную сторону от мостов через Пирита



Maint Haljastuse OÜ

Выполняет:

- Проектирование и установку систем отвода ливневых вод, дренажа и осушения
- Строительство рвов, дорожных труб и трасс
- Решения по использованию ливневых вод
- Работы по заполнению, планированию почвы, землекопные работы
- Проекты и работы по озеленению



Экскаватор JCB 6 т



JCB Robot 170, 3,5 т

- Строительство дорог и площадок
- Расчистка участков от поросли, камней и бурелома
- Прореживание леса, рубка освещения
- Снос и утилизация малых зданий
- Установка ворот и заборов



MAINT ASSETS OÜ, Пунане, 70, 13619, Таллинн
Тел: 5640995, 5028916; эл. почта: info@maintassets.ee

MAINT ASSETS



Строительство участка дороги Таллинн-Маарду в 1964-1967 гг.
Архивное фото

лении Таллинн - Нарва был 0,38 (0,32...0,45) и Нарва - Таллинн 0,36 (0,28...0,44).

Комментарий:

1. Коэффициент сцепления > 0,35 совершило неприемлем для скоростных мостов.
2. Для 47-летней поверхности коэффициент сцепления 0,36/0,38 очень хороший.

Пенетрация воды

Результаты исследования:

1. Стандартные результаты тестирования пенетрации были 35...108 мм, средние - 65 мм.

Комментарий:

1. Рекомендация Союза бетона Эстонии гласит, что пенетрация ниже 100 мм означает, что материал является водонепроницаемым.
2. Отсюда можно предположить,

что поры в растворе не связаны между собой.

Карбонизация и впитывание воды

Результаты исследования:

1. Тесты показали, что возможная карбонизация не проникала глубже 7 мм.
2. Другие тесты показали, что пенетрация (соленой) воды была 0,041...0,055%.

Комментарий:

1. Бетон был полностью стойкий к карбонизации.
2. Пенетрации соленой воды не было и никакого спуска в бетоне не было.
3. Эти сравнения показывают, что морозы бетону не вредят.

Стойкость к замерзанию

Результаты исследования:

1. После 50 циклов обледенения и оттаивания средняя прочность на сжатие цилиндра бетона была 47,4 МПа.
2. После 100 цикла она была 44,8

мПа.

3. После 100 цикла потеря веса составила 0,223%.

Комментарий:

1. Неясно, почему использовался цилиндр в 47,4 мПа, поскольку средняя прочность на сжатие составляла 60 мПа.
2. В любом случае, после 100 цикла потеря веса составила 2,3%. Это соответствует классу морозостойкости F150, что является максимальным в дорожном строительстве.
3. Даже эта проба 47,4 мПа утратила только 5,4% прочности на сжатие, что примерно соответствует классу морозостойкости F100.
4. F100 требуется для дорожных поверхностей.
5. После 100 цикла потеря веса составила < 0,5%, что составило 1/10 от допустимого.

Арматура

Результаты исследования:

1. Исследования показывают неравномерное расположение.
2. Предположительно, в качестве арматуры использовалась проволочная сетка 150 x 150, 6 мм.

3. Углубленность арматуры составляла 45...140 мм от поверхности.

4. В некоторых местах на арматуре заметна разница, но не обнаружено мест, где бы арматура прошлась насекомыми.

Комментарий:

1. Арматура была установлена как придется или по плану, из чего следует отсутствие надлежащего контроля во время строительства.
2. В плитах толщиной 220 мм арматура должна находиться в средней трети, то есть, в пределах 73...147 мм.
3. Поскольку в исследуемых отрезках много широких швов, можно предположить, что т.н. yield strength арматурных штырей местами превышено и поэтому во многих швах их не видно.

Уклон

Результаты исследования:

1. Таллинн-Нарва: среднее 1,4%, минимум 0,9%.

Комментарий:

1. Нормальный уклон бетонных дорог 2...3%.

2. Кажется, что эти вариации являются допущенными при строительстве ошибками.

3. Варьирование уклона делает движение по дороге опасным.

Толщина плиты

Комментарий:

1. Вероятно, план предусматривал толщину 220 мм.

2. Было проведено два исследования толщины при строительстве. Первое показало, что средняя толщина была 207 мм, с минимумом 203 мм. Второе исследование показало, что средняя толщина была 195 мм, с минимумом 183 мм.

3. Поскольку в исследуемых отрезках много широких швов, можно предположить, что т.н. yield strength арматурных штырей местами превышено и поэтому во многих швах их не видно.

Уклон

Результаты исследования:

1. На 17% меньше запроектированного равно значительному уменьшению грузоподъемности и сроку эксплуатации.

Окончательные выводы

Несмотря на несовершенные

стандарты строительства, особенно в сравнении с современными требованиями и современным качеством, подробные исследования этих 47-летних отрезков доказывают, что бетонные дороги подходят для эстонских условий и климата.

Теперь имеется информация, которая опровергает все субъективные возражения.


Что нужно сделать?

1. Решить, кто и что должен делать с имеющейся информацией. Кто должен выступать в роли посредника?
2. Назначить постоянного инженера, который следит за технологиями строительства бетонных дорог и распространяет эту информацию.
3. Исследовать прочность известняка в бетонных дорогах.
4. Физически исследовать глубину промерзания бетонных панелей снизу.
5. Составить пособие по проектированию бетонных дорог в условиях Эстонии и стандарты качества.
6. Организовать инструментацию новых дорог - движение, тяжелогрузы, вес осей, износ колес и расходы на обслуживания из года в год.

МОРОЗОСТОЙКАЯ И ВЕТРОНЕПРОНИЦАЕМАЯ «ПОГОДОЗАЩИЩЕННАЯ СТЕНА»

... СТОЙКАЯ К ВЕТРАМ; НА ОБЪЕКТАХ ОСТАЕТСЯ НАТЯНУТОЙ, КАК БАРАБАН; ВОЗМОЖНОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ ПОЛОС ПЛЕНКИ; СВОДИТ К МИНИМУМУ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПОТЕРИ НА ОБЪЕКТЕ

Леса



Перегородки



SIZE DOESN'T MATTER
PACKING FOR PROTECTION

www.heat3.ee

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ МОЖЕТЕ
НАЙТИ НА САЙТЕ.
по-русски: ru.heat3.eu

HEAT³
Pack it

Железобетонные столбы, - балки, - ригели и перемычки

AS VMT Betoon betoon@vmt.ee
Товарный бетон: тел. +372 434 9750
Элементы из бетона: тел. +372 5331 4751
www.vmt.ee